



OBSERVERA ATT LEDNINGARNAS DRAGNING ENDAST ÄR REDOVISAD SCHEMATISKT OCH ÖVERENSTÄMMER INTE MED DERAS EXAKTA LÄGE I MARK.

FÖRKLARINGAR

- VP 4 PUMPSTATION
- VATTENLEDNING
- 1:317 TOMTNUMMER
- UTOMHUSBRANDPOST
- 24 SEKTIONERINGSVENTIL
- SEKTIONERINGSVENTIL I NEDSTIGNINGSBRUNN
- SEKTIONERINGSVENTIL I NEDSTIGNINGSBRUNN (MÖJLIGHET TILL SPOLNING AV LEDNING)



RET	ANT	ANDRINGS AVSER	SIGN	DATUM
RELATIONSRTITNING				
LÅNGVIK				
BYGG- HERRE				
A				
K				
V				
E				
UPPGÄRRE	REDAV AV	HANDLÄSARE		
DATUM	ANSVARIG			
2006-05-23	R FRÖLING			
LÅNGVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖR- ÖVERSIKT VATTENLEDNINGAR				
SKALA	RITNINGSGRUPP	RIT.		
1:300 (A1)				